



Tester uzemnění a rezistivity s adaptérem pro měření uzemnění na pylonu

Tester C.A 6472 lze použít k rychlému, ale zevrubnému průzkumu všech konfigurací uzemnění. Pokud se používá s příslušenstvím C.A 6474, umožňuje uživatelům měřit zemní odpor pylonů.



	C.A 6472	Accessoire C.A 6474
Katalogová čísla	P01.1265.04	P01.1265.10
Specifikace		
Měření	Uzemnění / Selektivní uzemnění / Rezistivita / Spojení / Kontinuita / Zemní potenciál / Uzemnění pylonu (pomocí C.A 6474)	Celkové uzemnění pylonu Zemní odpor každého základu pylonu Celková impedance vedení Kvalita připojení ochranného zemního kabelu
Typ	Metody 3P / 4P / 4P s kleštěmi / dvojce kleště	Aktivní měření (injekce pomocí testeru C.A 6472) Pasivní měření (použití rušivých proudů)
Měřicí rozsah	0,001 až 100 kΩ (automatická změna rozsahu)	
Napětí bez zátěže	16 nebo 32 V (podle potřeby)	
Frekvence		41 až 5078 Hz
Rozmitání frekvence		Ano
Měření odporu pomocné tyče	Ano: 0,01 Ω až 100 kΩ	
Napěťové rušení		
Měření	0,00 až 65,0 V	
Potlačení šumu	Ano	
Elektrické napájení	Dobíjecí Ni-MH baterie	Napájení pomocí testeru C.A 6472
Displej	3 digitální LCD obrazovky	Napájení pomocí testeru C.A 6472
Úložiště	512 úložných míst	Napájení pomocí testeru C.A 6472
Komunikační výstup	Optický / USB připojení	
Bezpečnost	IEC 61010 & IEC 61557	
Rozměry/hmotnost	272 × 250 × 128 mm / 3,2 kg	272 × 250 × 128 mm / 2,3 kg

Obsah dodávky

- C.A 6472:** Dodává se se síťovým adaptérem + síťovou zástrčkou 2P pro dobíjení baterie z elektrické sítě, softwarem pro export dat + optickým / USB komunikačním kabelem, dvojicí kleští C182, dvěma bezpečnostními kabely, pěti návody k obsluze (v různých jazycích) na disku CD-ROM, pěti zjednodušenými návody k obsluze (v různých jazycích), pěti identifikačními štítky (v různých jazycích) a jednou brašnou.
- C.A 6474:** Dodává se s brašnou s příslušenstvím obsahující 1 spojovací kabel, 6 BNC/BNC kabelů dlouhých 15 m, 4 ohebné snímače proudu (AmpFlex®), v délce 5 m, 1 sada 12 identifikačních kroužků pro snímače AmpFlex®, 2 kabely (5m zelený, 5m černý) s bezpečnostními zástrčkami na navijáku, 5 nožových zástrčkových adaptérů pólový nástavec/banánek Ø 4 mm, troje kleště, 1 kalibrační smyčka, 5 návodů k obsluze a 5 specifikačních štítků v různých jazycích.

Sada pro uzemnění a rezistivitu (100m sada)

Viz strana 16



Příslušenství

C.A 6472

- Kleště MN82 (průměr 20 mm)
(dodané s jedním 2m kabelem pro připojení ke svorce ES) > **P01.1204.52**
- Kleště C182 (průměr 20 mm)
(dodané s jedním 2m kabelem pro připojení ke svorce ES) > **P01.1203.33**

Pro testery C.A 6472 a C.A 6474:

- Spojovací kabel C.A 6472 – C.A 6474 > **P01.2952.71**
- 15m BNC/BNC kabel > **P01.2952.72**
- 5m ohebný snímač proudu AmpFlex® pro tester C.A 6474 . . . > **P01.1205.50**

- Sada 12 identifikačních kroužků pro snímač AmpFlex® > **P01.1020.45**
- Sada tří kusů seřaditelných kleští > **P01.1020.46**
- 5m zelený kabel pro tester C.A 6474
(pr připojení ke svorce E) > **P01.2952.91**
- 5m černý kabel pro tester C.A 6474
(pr připojení ke svorce ES) > **P01.2952.92**
- Nožové zástrčkové adaptéry pólový nástavec/banánek > **P01.1020.28**
- Kalibrační smyčka > **P01.2952.94**
- Ohebné snímače proudu AmpFlex®:
jiné délky na požádání