



KONTROLA A ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

IP
53

Měřiče
izolačních
odporů do
1 kV



	C.A 6541	C.A 6543	C.A 6505	C.A 6545	C.A 6547	C.A 6549
	<i>Kvantitativní a kvalitativní měření</i>	<i>Úspora měření Dobíjecí baterie</i>	<i>Izolace a svodový proud</i>	<i>Izolace, kapacita, proud</i>	<i>Paměť a komunikace</i>	<i>Pro preventivní údržbu profesionálů</i>
Údaje pro objednávku	P01.1389.01	P01.1389.02	P01.1397.04	P01.1397.01	P01.1397.02	P01.1397.03
Napětí	1 až 1000 V _{AC/DC}		1 až 5100 V _{AC/DC}			
Izolace	50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V _{DC}		500 / 1000 / 2500 / 5000 V _{DC} + proměnný od 50 V do 5100 V _{DC} (kroky po 10 nebo 100 V)			
Rozsah	2 kΩ až 4 TΩ		10 kΩ až 10 TΩ			
Propojení	0,01 až 40 Ω (akustická signalizace + kompenzace přívodů)					
Odpor	0,01 až 400 kΩ					
Kapacita	0,005 až 4,999 μF		0,001 až 49,99 μF			
Proud			0,001 nA až 3000 μA			
Režim napěťové rampy						5 kroků
Výpočet R (ref. T°)						Ano
Alarmy	Ano					
Vyhlazené zobrazení	Ano		Ne		Ano	
Časovač	Ano					
Programovatelný časovač	Ano					
Koeficienty kvality	DAR / PI (dielektrická absorpce / index polarizace)			DAR / PI / DD		
R(t)	ukládání vzorků		Ne	ukládání vzorků		zobrazení na obrazovce
Ukládání		128 kB		4 kB	128 kB	
Komunikace	obousměrná		Ne		obousměrná	
Napájení	8 x LR14 baterie	akumulátory NiMH				
Elektrická bezpečnost	ČSN EN 61010-1 CAT III 600 V ČSN EN 61557		ČSN EN 61010-1 CAT III 1000 V (CAT I, 2500 V) - ČSN EN 61557			
Displej	velký displej LCD + bargraf		velký displej LCD + bargraf		grafický	
Podsvícení	Ano					
Rozměry	240 x 185 x 110 mm		270 x 250 x 180 mm			
Hmotnost	3,4 kg		4,3 kg			
Obsah dodávky	Přenosné pouzdro obsahuje: 3 měřicí vodiče délky 1,5 m (jeden stíněný), 3 krokosvorky, 1 měřicí hrot + baterie nebo napájecí kabel		Přenosné pouzdro obsahuje: 3 VN měřicí vodiče délky 3 m zakončené na obou koncích VN konektory, jeden stíněný měřicí vodič délky 35 cm, zakončený VN konektory (na jednom konci s možností stupňovitého propojování) + 1 napájecí kabel			

Software **DataView**[®] pro modely C.A 6543, C.A 6547 a C.A 6549

DataView[®]: nezbytný nástroj pro konfigurování a provádění měření, prohlížení dat v reálném čase, vyvolávání zaznamenaných dat a generování standardních nebo uživatelsky přizpůsobených zpráv o měření > **P01.1020.95**

Příslušenství a náhradní díly

Termohygometr C.A 1246 pro C.A 6505/6545/6547/6549.....	P01654246
Teploměr C.A 1821	P01654821
Sonda s dálkovým ovládním pro CA 6541/CA6543.....	P01101935